




# Biuletyn techniczny

Zmiana dźwigni w zmywarkach kapturowych

Od 01/02/2016, obecna do tej pory wersja dźwigni w zmywarkach kapturowych **Classeq** została zastąpiona przez nową wersję.

Classic Glass & Dishwashing Systems Ltd Airfield Estate, Hixon, Staffs, ST18 0PF, United Kingdom			
Model			
XXXXXX			
Serial No.			
400XXXXX – 16XX			
Supply		IP Rating	
XXX-XXXV/XN~/XX Hz		IPXX	
$P_{max}$	$I_{max}$	 	
X.XX kW	XX A		


Zmiana ta dotyczy maszyn o numerze seryjnym powyżej 1605

Nowa wersja pomoże zwiększyć siłę, z którą kaptur zmywarki jest dociskany w pozycji zamkniętej oraz zmniejszy ilość siły potrzebnej do uniesienia kaptura podczas jego otwierania. Powyższa zmiana jest konsekwencją zmodyfikowania nastaw naprężenia sprężyn w fabryce.

Zmiana dotyczy poniższych maszyn:

1. HYDRO 857
2. HYDRO 857A
3. HYDRO 857A/WS
4. HYDRO 957
5. HYDRO 957A
6. HYDRO 957A/WS
7. HYDRO 957AS
8. HYDRO 957AS/WS

**Stary typ dźwigni: 30001173 REV-A**



**Nowy typ dźwigni: 30001173 REV-B**

